Fuente EL HORNILLO

Güejar Sierra, Granada

Fuente El Hornillo (A. Castillo -Taller de la Alfaguarilla, diciembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente EL HORNILLO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo del Hornillo**

Municipio: **Güejar Sierra**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **468595.029** Y: **4107214.757** Huso: **30** Altitud: **1840 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Sierra Nevada, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Nevada**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Rezume del HORNILLO**

4 Descripción

Desde la vereda de la Estrella, antes del cruce con la vereda de los Presidiarios, pasando por Casas Viejas, senda señala por el Parque Nacional, o desde el barranco del San Juan, también senda señalada y marcada por el parque, después de un recorrido de unas dos horas y media a tres horas ida, desde el aparcamiento del Charcón podemos encontrar esta rústica fuente.

La fuente se encuentra en un entorno excepcional de media montaña, con vistas a las principales caras nortes de Sierra Nevada.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Refugio de montaña

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero
Lúdico

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Refugio no guardado de montaña. Lugar ideal para senderismo.**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Según añade J. Rubia , en este año lluvioso 2013, en el día de la visita 30-junio, la fuente se encuentra sin agua y en mal estado, según me dijeron la conducción está cortada (ver fotos de junio 2013).

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Castillo Martín (Taller de la Alfaguarilla)

(28-01-2011)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.