

Manantial de VENTORRO

Villanueva del Rosario, Málaga



Manantial del Ventorro (A. Vela Torres, diciembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de VENTORRO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Villanueva del Rosario**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **376340.569** Y: **4098670.497** Huso: **30** Altitud: **690 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La parte visible del manantial del Ventorro es una alberca de planta cuadrada, construída con mampuestos y ladrillos, de unos cuatro metros de lado; está situada al oeste de la autovía A-92M, en las proximidades de una salida en dirección a Villanueva del Rosario y del carril que se dirige hacia la zona de El Bosque, a escasa distancia hay una gasolinera. El caudal que abastece a la alberca fluye por una tubería que, hasta este lugar, está enterrada por lo que es imposible saber dónde se encuentra la captación; preguntados algunos lugareños sobre esta cuestión, todos coinciden en que el manantial está al otro lado de la autovía pero no saben precisar el lugar exacto. En lo que respecta al caudal, comentan que algunos veranos llega a secarse. En la última visita realizada a la alberca se pudo comprobar la existencia de una colonia de cangrejos de río.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres

(09-02-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.