Fuente de la CASILLA DE PEONES CAMINEROS

Ubrique, Cádiz

Fuente de la Casilla de Peones Camineros (E. Cabello, febrero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la CASILLA DE PEONES CAMINEROS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Ubrique**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **281030.224** Y: **4060367.485** Huso: **30** Altitud: **358 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Intercontinetal del Mediterráneo)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Ubrique**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente de la Casilla de los Peones Camineros está justo a la salida de Ubrique en la carretera de Cortes, justo frente a la gasolinera y al hipermercado. Desde las últimas obras en la carretera está totalmente cerrada y entubada. Sólo podemos ver la obra y, sólo cuando llueve mucho, el agua sale por el rebosadero directamente a la cuneta.

Esta fuente se encuentra entre la fuente de San Francisco y la fuente de Cautela.

5 Instalaciones asociadas

Protección de hormigón

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

Lo mejor de esta fuente era la preciosa Casilla de Peones Camineros que existía justo enfrente hasta hace algunos años. La demolieron para hacer las obras de la rotonda y tememos que estas mismas obras hayan afectado al caudal de la fuente, aunque no hemos podido comprobarlo, porque se encuentra totalemente cerrada.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Ruiz y E. Cabello

(28-02-2011)

15 Mapas de localización



ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.