

Fuente de la MORALEJA

Alcalá la Real, Jaén



Fuente de la Moraleja (R. Martín, septiembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la MORALEJA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Alcalá la Real**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **420242.801** Y: **4144881.092** Huso: **30** Altitud: **935 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Montes Orientales - Sector Norte (05.28)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Los restos de la antigua fuente se encuentran aproximadamente a 2 km. al sureste de Alcalá la Real. Se puede acceder a ella siguiendo en parte la denominada Ruta de las Atalayas. Desde Alcalá la Real se parte por el Camino de los Cipreses para continuar por la senda de la Cañada del Nevazo; un primer desvío a la derecha conduce, tras 700 m., a la renovada Torre de la Moraleda, datada del siglo XIV y declarada Bien de Interés Cultural en 1993. Continuando por la Cañada del Nevazo el siguiente desvío, a la derecha y en bajada, conduce hacia los restos del estanque de la Fuente de la Moraleda.

Esta fuente debió de tener su importancia en el pasado ya que aparece reflejada tanto en los mapas del Instituto Geográfico Nacional como en la cartografía militar del Servicio Geográfico del Ejército.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

R. Martín Sánchez

(05-03-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.