

Mina de los POSTIGOS

Pizarra, Málaga



Mina de los Postigos (A. Vela Torres, marzo 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de los POSTIGOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de los Retamales**

Municipio: **Pizarra**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **350914.295** Y: **4070861.665** Huso: **30** Altitud: **182 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

Conglomerados, areniscas, margas

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La Mina de los Postigos está situada en la margen izquierda del Arroyo de los Bernabeses, también llamado Pajarete si hacemos caso a la cartografía, ya que es en esta zona donde el primer nombre deja paso al segundo; sin embargo, los vecinos de estos parajes dicen que su nombre es Arroyo del Bombeo. En cualquier caso, este punto de agua tuvo un especial protagonismo hace 4 o 5 décadas, en unos tiempos en los que el monte estaba mucho más poblado; según cuentan personas que nacieron y crecieron aquí, existía una escuela rural a la que asistían los niños de los alrededores y, para cubrir sus necesidades de agua, acudían a la mina a recogerla con los utensilios apropiados, entre ellos, botijos. Con el paso del tiempo y el despoblamiento del campo, el recuerdo de la mina se fue perdiendo y, además, se dejó de mantener, hasta el extremo de que actualmente la vegetación la oculta totalmente y hace muy difícil el acceso. Excavada en la roca viva, la galería tiene algo más de un metro de altura y otros tres de recorrido antes de llegar a una puerta metálica que impide el avance pero sabemos por la personas que la conocen que se podía recorrer en un largo tramo y que servía de hábitat a una colonia de murciélagos. El acceso no es complicado con vehículo pues existen buenos carriles para llegar desde Pizarra -en dirección al Cortijo del Cañuelo- hasta el edificio de la escuela rural citada, que todavía existe. Después hay que seguir por el lecho del arroyo unos 200 m. y prestar atención al grupo de chopos que marca el emplazamiento de la mina.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**


12 Valoración general


Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(21-03-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.