Fuente de ALMOTAJE

Cártama, Málaga

La fuente brota en el interior del casetón (A. Vela Torres, marzo 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de ALMOTAJE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Cártama**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **357232.245** Y: **4064902.618** Huso: **30** Altitud: **41 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Bajo Guadalhorce (060.037)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de los Espartales**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra a las afueras de Cártama, al pie de la autovía que une esta población con la capital malagueña; si procedemos de esta última, habrá que tomar la salida de Churriana y continuar hacia la Estación de Cártama unos 500 m., al cabo de los cuales veremos a la izquierda de la carretera las ruinas del Cortijo de Santa Magdalena, a las que está adosada la fuente. El punto donde brota el agua se localiza en el interior de un casetón construído con ladrillos; unos cuantos escalones nos llevan junto a tres caños incrustados en una de las paredes de la construcción que vierten en una pileta excavada en el suelo. El canalillo de desagüe fluye en una alberca situada a varios metros de distancia, dentro del vallado que rodea el cortijo arruinado.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres

(28-03-2011)

14 Mapas de localización



ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.