

Alberca de CANCA DE ARRIBA

Álora, Málaga



Alberca de Canca de Arriba (A. Vela Torres, marzo 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alberca de CANCA DE ARRIBA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Canca**

Municipio: **Álora**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **347061.31** Y: **4075032.751** Huso: **30** Altitud: **181 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Bajo Guadalhorce (060.037)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Hacho de Álora**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

Calcarenitas, conglomerados y margas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

El paraje de Canca ha sido, desde siempre, abundante en puntos de agua a los que suelen acudir los vecinos a aprovisionarse; tenemos, como ejemplo de lo que decimos, la Fuente de Canca. Muy cerca de ésta, pero localizada monte arriba, en terrenos de propiedad privada, hay otros nacimientos entre los que destaca la alberca objeto de esta ficha. Tiene forma circular, con pared construida con mampuestos que, en la parte superior, posee una anchura de medio metro. Abastecida mediante una tubería de material plástico, en el fondo de la alberca hay otras dos tuberías de la que una tiene una llave de paso y se dirige a una cortijada existente a no mucha distancia; la segunda parte en dirección opuesta, hacia una cañada en la que vierte libremente el caudal sin aparente beneficio para nadie aunque es posible que una parte sea aprovechado para el riego de varias parcelas. Preguntado un vecino sobre la procedencia del agua fluyente, no supo decir cuál es, simplemente que el agua siempre ha salido por allí.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(28-03-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.