

Mina del MORALILLO

Alhama de Almería, Almería



Mina del Moralillo (www.adr-alpujarra.com)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del MORALILLO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje del Moralillo**

Municipio: **Alhama de Almería**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **536293.16** Y: **4088836.015** Huso: **30** Altitud: **670 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Andarax**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Campo de Dalias - Sierra de Gádor (060.013)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se localiza sobre balsa del Moralillo en la margen derecha del Barranco del Pasillo en el paraje del Moralillo. Se trata de una mina embovedada en piedra seca y mampostería con bóveda de medio cañón; con reja en la boca y trinchera sustentada por sendos muros de mampostería en la salida. En canal de salida presenta pequeño abrevadero de cantería.

El agua de esta mina es muy valorada por los vecinos por su calidad, existiendo cierta incomodidad por la retirada que de ella se hace de garrafas, cuando la necesidad para el riego es grande y el caudal es exiguo.

Existe una balsa de regadío asociada a la mina, de planta rectangular, algo irregular, construida en mampostería con recios muros en nivel inferior, con escalonamiento hacia la coronación. Presenta esquinas interiores curvas en el lado oeste y contrafuertes troncocónicos en el frente este. La entrada de agua se produce por una chorrera en canal de cantería. El accionamiento del buzón es por tornillo de hierro.

Se supone que esta balsa sustituyó en su función a otra anterior, ubicada más abajo y actualmente reformada.

(Información de www.adr-alpujarra.com)

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Medio ambiental

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

ADR Alpujarra

(05-04-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.