

Fuente del PANTANO

Gastor, El, Cádiz



Fuente del Pantano o El Charcón (S. Rodríguez, abril 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del PANTANO**

Otros nombres conocidos: **Fuente El Charcón**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Camino del embarcadero del embalse**

Municipio: **Gastor, El**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **289993.494** Y: **4078545.657** Huso: **30** Altitud: **362 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Manantial de Arroyomolinos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Manantial de ARROYOMOLINOS**

4 Descripción

Esta fuente se localiza a unos 150 m a nuestra derecha de la última curva antes de llegar al embarcadero del embalse de Zahara-El Gastor. A unos 3,7 km al suroeste de El Gastor. Se accede desde el cruce de El Gastor con la carretera de Sevilla. En el momento de la visita su caudal estaba desviado para el riego. El frontal de esta fuente fue construido por la C.H.G. en el año 1994 y tiene 5 salidas de agua, 3 de ellas por las bocas de los Leones.

Sus aguas proceden del Manantial de Arroyomolinos para el abastecimiento urbano de la localidad.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **A pocos metros se encuentra el área recreativa El Charcon, con bancos y mesas. También dispone de un edificio para uso público cerrado.**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Parece ser que la fuente fue remozada o construida aprovechando el cauce de algún manantial cercano por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 1994. Está adornada con tres cabezas de León.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco

(15-04-2011)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.