

Mina de HUERTA SEGUNDA

Cártama, Málaga



Mina de Huerta Segunda (A. Vela Torres, abril 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de HUERTA SEGUNDA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Urbanización Huerta Segunda**

Municipio: **Cártama**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **353726.242** Y: **4063531.664** Huso: **30** Altitud: **132 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Bajo Guadalhorce (060.037)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de los Espartales**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra en los límites del casco urbano de Cártama, en la parte alta de la urbanización Huerta Segunda, exactamente en la confluencia de las calles Draco y Andrómeda. El aspecto que hogaño ofrece al visitante no se parece en nada a lo que uno pudiera pensar que es una mina de agua: nos encontraremos con una construcción realizada con mampuestos, de planta cuadrada, 1 metro de lado y dos de altura, en la que no existe ningún tipo de hueco; en la parte superior hubo, en sus orígenes, una abertura por la que se podía acceder al interior pero hoy día está cegada con cemento. Sin embargo, vecinos de la urbanización afirman que la construcción alberga un pozo de unos 8 ó 10 m. de profundidad por el que discurre una corriente de agua. A mediados del pasado siglo XX, este caudal fue canalizado hasta la población y alimentó la fuente y lavadero de Caños Gordos, aunque lo hizo por poco tiempo ya que, no mucho tiempo después, la fuente se enganchó a la red municipal y el lavadero se dismanteló. Posteriormente, cuando comenzó la urbanización de Huerta Segunda, la corriente fue dirigida a un arroyo cercano, por el que sigue fluyendo en la actualidad. Debido a la falta de civismo de gente que no dudaba en arrojar basuras y todo tipo de objetos a la mina, el Ayuntamiento decidió tapar la entrada y dejarla tal como se ve en el presente.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **NS/NC**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres

(19-04-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.