

Nacimiento del MINAO

Victoria, La, Córdoba



Alberca y alcubilla del Míno (F.J. Gálvez, febrero 2005)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimiento del MINAO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje Castillejo**

Municipio: **Victoria, La**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **336841.583** Y: **4173266.186** Huso: **30** Altitud: **225 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadajoz al Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de la Torre**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Altiplanos de Écija (05.44)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro Castillejo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El Mino se encuentra situado en terrenos privados a 1 km al norte del núcleo urbano de La Victoria, a 100 m al sur del Arroyo de La Torre. Se puede acceder desde el camino de la Vereda de la Blanca, a 200 m, atravesando el arroyo de La Torre.

El origen del manantial es una mina o galería subterránea que a los 10 m de penetración en el cerro, se bifurca a izquierda y derecha taladrando las entrañas del monte, corta los veneros acuíferos y conduce el agua hacia una alcubilla que finalmente desagua en una alberca de planta rectangular (5,65 x 6,85 m). La alberca drena hacia el arroyo de La Torre.

Este manantial ha sido utilizado desde los tiempos de los íberos, pasando por romanos, musulmanes y cristianos para el abastecimiento de agua y riego de huertas en las cercanías.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Productos fertilizantes y fitosanitarios)

Abandono, suciedad y vertidos

Usos inadecuados y/o desordenados (Aprovechamiento del agua por parte del propietario de la finca sin control alguno)

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. J. Gálvez Maestre

(29-04-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.