

La Pocilla del SANTERO

Cártama, Málaga



La Pocilla del Santero (A. Vela Torres, abril 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **La Pocilla del SANTERO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Viñas Viejas**

Municipio: **Cártama**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **354675.24** Y: **4063625.652** Huso: **30** Altitud: **199 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Bajo Guadalhorce (060.037)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La Pocilla del Santero se localiza en el paraje denominado Trascastillo, en el partido rural de Viñas Viejas, en el lecho del Arroyo de los Chorritos. Acceder a ella no es difícil porque existe un carril hormigonado que parte del polideportivo de la localidad y pasa junto al manantial. Sin embargo, la belleza del paisaje hace muy recomendable realizar la visita a pie, subiendo por el camino de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios y continuando por el sendero que desemboca en el carril citado anteriormente; una vez aquí, no hay más que descender hasta la junquera que señala la ubicación del nacimiento. Éste carece de cualquier tipo de instalación, lo único que encontraremos es un caño metálico embutido en la roca, lo que puede dificultar algo su localización si el entorno no ha sido limpiado de la abundante vegetación existente, pero buscando por el cauce del arroyo no habrá pérdida. Por los alrededores se observan varias tuberías de material plástico que, aparentemente, dan servicio a varias de las casas diseminadas por la zona así como a varios huertos.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres

(01-05-2001)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.