

Fuente de la VÍBORA

Antequera, Málaga



*Fuente de la Vibora, tiene forma de poza con la Sierra de los Camarolos a la espalda.
(A. Rodríguez Vegas, mayo 2011)*

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la VÍBORA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Antequera**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **378560.535** Y: **4093928.481** Huso: **30** Altitud: **821 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Las Cabras - Camarolos - San Jorge (060.031)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 (Sierra de Camarolos)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de los Camarolos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Para acceder hay que conocer el bien el lugar, sino es posible equivocarse. Hay que partir de Villanueva del Rosario por el camino que lleva a la fuente del Toronjil, 100 m. antes de llegar a ésta fuente hay un cruce en el camino que tenemos que seguir recto, sobre 100 m. arriba nos encontramos una cancela abierta a mano izquierda, entramos y subimos por unos olivos hasta llegar a una alambrada a la falda de la sierra. Una vez allí el nacimiento se detecta perfectamente. Hablan los mayores del lugar que el nombre de esta fuente es origen de que estos reptiles se colgaban de las matas de zarzamoras que entran en el agua del nacimiento para beber antiguamente.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

El propietario de la tierra colindante dice que hace ya unos añitos en la época estival cuando se acercaba a coger agua de la fuente observaba la víboras colgadas de la zarza bebiendo.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media


14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Rodríguez Vegas

(13-05-2011)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.