

Nacimiento del ARROYO HANDAQUE

Alpandeire, Málaga



Nacimiento del arroyo Handaque (S. Rodríguez, mayo 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimiento del ARROYO HANDAQUE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Cuartas**

Municipio: **Alpandeire**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **303490.286** Y: **4055999.233** Huso: **30** Altitud: **645 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo Handaque**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo) y Red Natura 2000 (Zec: Valle del río Genal)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Este nacimiento se encuentra cerca del casco urbano a 1 km. del cortijo de "Los Bullones" encontrándose dentro de esta propiedad. Desde el citado cortijo tenemos que andar unos 500 m. hacia abajo donde hay un rodal de chopos entre encinas y castaños. En el invierno podemos encontrar agua más arriba de donde se encuentran los chopos, pero cuando llega el verano el nacimiento se concentra sólo y exclusivamente donde se encuentran estos árboles, siendo más fácil su localización.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Medio ambiental

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **NS/NC**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

A. Lobato añade que dado que en Alpandeire no hubo agua corriente en las viviendas hasta finales de los años setenta, y que hasta esas fechas solo había una fuente de escaso caudal en verano, las vecinas del pueblo se veían obligadas a desplazarse para lavar la ropa a lugares lejanos del casco urbano, siendo este manantial uno de los puntos más frecuentados. Allí existían una docena de asientos donde colocaban las paneras de corcho

que servían para lavar manualmente la ropa, esta la tendían a secar en los matorrales de los alrededores y por la tarde volvían con la ropa limpia y seca.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general


Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco

(24-05-2011)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.