

FUENTE HONDA

Alpujarra de la Sierra, Granada



Fuente Honda (J. Martín, mayo 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **FUENTE HONDA**

Otros nombres conocidos: **Fuente Baja de El Golco**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Golco**

Municipio: **Alpujarra de la Sierra**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **486674.019** Y: **4091985.995** Huso: **30** Altitud: **992 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Grande de Adra**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Lanjarón - Sierra de Lújar - Medio Guadalfeo (060.018)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Sierra Nevada, Red natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Nevada**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Tenemos que bajar a la iglesia de El Golco, una de las más antiguas de la Alpujarra, de ahí parte hacia el este en dirección al cauce del río Mecina un camino cementado que después de recorrer un trayecto no muy largo, pero de pronunciada pendiente y sinuosas curvas, llegamos a la fuente.

Tiene una característica muy especial; la construcción (pilar, caños, plataforma) ha quedado inundada en su propia agua. Como se puede ver en la foto los caños están echando agua por debajo del nivel que ésta tiene en la actualidad.

Según comentan los que viven allí, la inundación o hundimiento de la fuente es progresiva.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Junto a la fuente existe un merendero con barbacoas y mesas de obra.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Al situarse aguas abajo de un núcleo urbano y en zona de cultivo, la calidad del agua podría verse afectada por fugas de alcantarillado o por contaminación agrícola.

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

El manantial se relaciona con zona de alteración de esquistos paleozoicos metamórficos (A. González, IGME Granada).

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Martín Jiménez

(27-05-2011)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.