

Pozo del CERRO MALLEN III

Casabermeja, Málaga



Pozo del Cerro Mallén III (A. Vela Torres, febrero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del CERRO MALLEN III**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Casabermeja**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **374302.414** Y: **4081802.492** Huso: **30** Altitud: **851 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro Mallén**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

Localmente areniscas y calizas

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Este punto de agua, así como los otros dos que se encuentran en los alrededores, es un típico pozo de cañada realizado para aprovechar las escasas aguas que rezuma del terreno. Está situado al pie del carril que comienza en Casabermeja, atraviesa el Parque Natural Montes de Málaga y finaliza, tras recorrer 13 km, en la carretera A-7000, también llamada de los Montes o de Colmenar; este itinerario ha sido señalizado para los excursionistas con los colores blanco y amarillo del sendero de pequeño recorrido PR-A 11. El pozo se ubica a 4 km de Casabermeja y a 100 m. de una explotación caprina, bajo una curva que allí hace el carril. La alimentación del pozo es subterránea y, al carecer de cualquier instalación, el agua fluye libremente por la cañada hasta formar una charca algo más abajo a la que acude a beber el ganado de la granja. El desmesurado tamaño del pozo se debe a que ha sido construido con una máquina excavadora.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(31-05-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.