

Fuente del MIRADOR DE LA ATALAYA

Zuheros, Córdoba



Fuente del Mirador de la Atalaya (F. Cuesta, enero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del MIRADOR DE LA ATALAYA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cañón de los Malos Vientos**

Municipio: **Zuheros**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **387401.004** Y: **4156387.159** Huso: **30** Altitud: **658 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra - Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de los Murciélagos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Desde Zuheros tomaremos la carretera que sube hasta la Cueva de los Murciélagos, en el mirador sobre el río Bailón encontraremos la fuente.

Un simple caño metálico adosado a la pared que vierte a una pila rectangular es toda la fuente.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Mirador sobre el río Bailón. Las instalaciones son unas barandillas y un panel que explica la formación del cañon del río.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(04-06-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.