Pozo del CERRO MALLÉN II

Casabermeja, Málaga

Pozo del Cerro Mallén II (A. Vela Torres, febrero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del CERRO MALLÉN II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Casabermeja**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **374252.414** Y: **4081817.492** Huso: **30** Altitud: **840 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro Mallén**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**
Localmente, areniscas

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Este punto de agua es de fácil localización y cómodo acceso pues se sitúa cerca del carril que comienza en Casabermeja y, tras atravesar el Parque Natural Montes de Málaga, finaliza en la carretera de los Montes o de Colmenar, la A-7000; este itinerario ha sido balizado con los colores blanco y amarillo del sendero de pequeño recorrido PR-A 11. El pozo se ubica a 4 km de Casabermeja, a 150 m de distancia de una explotación caprina, encima de una cerrada curva que hace el carril; es claramente visible en las fotografías aéreas de la zona. El principal aporte de agua que se observa es la constante humedad que cubre una de su paredes, escasa pero suficiente como para llenar este enorme pozo, abierto con una máquina excavadora. Tiene que haber, además, un aporte subterráneo ya que, ladera abajo se observan filtraciones y humedades. Mediante la correspondiente tubería de goma, una parte de este caudal se conduce a la explotación ganadera mencionada anteriormente. Por su tipología, al igual que los otros dos existentes en los alrededores, lo podemos definir como un pozo de cañada.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(06-06-2011)

14 Mapas de localización

Concepción
0
5 Km
Casabermeja
Río de Cauche
Guadalmina
PARQUE NATURAL DE
LOS MONTES DE MÁLAG
Río
Pto.
de León
960



ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.