

Alberca del HORNILLO

Alozaina, Málaga



Alberca del Hornillo, se reconoce debajo del algarrobo (A. Vela Torres, mayo 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alberca del HORNILLO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Alozaina**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **332905.27** Y: **4068658.992** Huso: **30** Altitud: **735 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de las Nieves-Prieta (060.046)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Sierra de las Nieves y su entorno)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Prieta**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

A la salida de Alozaina en dirección a Yunquera se encuentra el inicio del sendero de pequeño recorrido PR-A 272 que, tras salvar un recorrido de 7 km y un desnivel de 800 m, finaliza en el Abrevadero de Siete Fuentes, manantial ya catalogado en este Proyecto. Pues bien, siguiendo estas mismas balizas también podemos acercarnos a la Alberca, situada a unos 3 km de la población: los dos primeros se hacen por un carril de gran pendiente mientras que el último kilómetro se realiza por una senda que discurre por un espeso pinar. La alberca se ubica en un paraje montañoso, entre una casa de campo y tierras de labor sembradas con olivos y almendros; con objeto de mantenerla limpia la lámina de agua ha sido tapada con vigas de hormigón y bovedillas, de forma que el acceso al interior debe hacerse a través de un hueco en la cubierta; es de planta cuadrada, de escasa profundidad y los materiales empleados en su construcción delatan su antigüedad. De uno de sus lados parte una gruesa tubería que se pierde monte abajo pero no podemos decir si el caudal es aprovechado pues el abandono del lugar permite que altas hierbas y abundante maleza invadan el terreno, hasta el extremo de que la alberca no es fácil de localizar. El día en que se tomaron estos datos estaba a rebosar y aunque era claramente perceptible el ruido del agua al entrar no pudimos localizar su procedencia.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(06-06-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.