Surgencia del CORTIJO EL CHOPO

Ronda, Málaga

Surgencia del Cortijo El Chopo (S. Rodríguez, junio 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Surgencia del CORTIJO EL CHOPO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Aguilares**

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **314789.401** Y: **4073323.286** Huso: **30** Altitud: **902 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Afluente del arroyo de la Fuente del Espino.**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Hidalga - Merinos - Blanquilla (060.043)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Sierra de las Nieves y su entorno)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta surgencia se localiza en las inmediaciones de las ruinas del cortijo El Chopo donde hay un rodal de juncos. Este cortijo pertenece a la propiedad privada de Los Aguilares y se encuentra entre Las Navetas y la carretera de El Burgo. Esta surgencia terriza tiene asociado un abrevadero en ruinas y una alberca en muy mal estado.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**
¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**
Uso público actual: **NS/NC**
Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**
Minero/Medicinal: **---**
Paisajístico/Pintoresco: **---**
Medio-ambiental: **---**
Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Rodríguez

(29-06-2011)

14 Mapas de localización



ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.