

# Fuente de MARÍA RODRÍGUEZ

Igualeja, Málaga



*Fuente de María Rodríguez (S. Rodríguez, julio 2011)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de MARÍA RODRÍGUEZ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Carretera MA-7300, Km. 1,2**

Municipio: **Igualeja**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **310141.253** Y: **4054982.15** Huso: **30** Altitud: **662 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Afluente de río Seco**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Las Nieves - Prieta (060.046)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 (zec: Valle del río Genal) y Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo)**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**  
**NS/NC**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Esta fuente se localiza en el km 1,2 de la carretera MA-7300 saliendo del casco urbano de Igualeja con dirección a Pujerra. Después de pasar el puente de río Seco a unos 200 m más a nuestra izquierda se encuentra la fuente en una curva. Esta fuente ha sido restaurada recientemente por el ayuntamiento de Igualeja. La fuente ha brotado hace dos inviernos gracias a las abundantes precipitaciones después de haber estado mucho tiempo sin salir. Justo al lado de la fuente han realizado un banco de obra para sentarse. Es peligroso parar el vehículo justo donde se encuentra la fuente, por lo que debemos hacerlo en un sobreancho de la carretera que hay entre la fuente y el citado puente de río Seco.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

### 7 Uso del agua

Rural y ganadero

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

**Muy bueno**

### 10 Amenazas, impactos y presiones

**Abandono, suciedad y vertidos**

### 11 Otra información

J. A. Parra García (12-08-2011) indica que se trata de una fuente con un agua muy apreciada por los lugareños por su calidad.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración general

**Baja**


## 14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y R. Orozco

(05-07-2011)

## 15 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.