

Fuente del CORTIJO DE BARAHONA

Cabra, Córdoba



Fuente del Cortijo de Barahona (F. Cuesta López, julio 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO DE BARAHONA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Tercia**

Municipio: **Cabra**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **365030.944** Y: **4156257.26** Huso: **30** Altitud: **469 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas margas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Tomaremos la A3129 que desde los Llanos del Espinar se dirige a Cabra, entre los kilómetros 10 y 11, en un cruce tomaremos la pista de la derecha (dirección Cabra) entre olivos se pasará un cortijo que dejaremos a la derecha, a continuación otro a la izquierda, hasta llegar al cortijo de Barahona. La fuente está en el mismo camino.

Presenta esta fuente una peculiaridad, y es que el agua es conducida a la fuente del camino por un singular acueducto. El agua es captada de cerro de enfrente y canalizada a una gran alberca que hace las veces de piscina (muy cuidada), el agua sobrante se vierte por una tubería por el propio acueducto hasta una pila rectangular a la que se vierte y desde aquí por una caña metálica se vierte a una pila cuadrada de grandes dimensiones.

El agua se aprovecha en el riego de una huerta cercana.

5 Instalaciones asociadas

piscina y acueducto

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

recreo, en la piscina/alberca reguladora

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Aunque privadas, la alberca de regulación, es una piscina privada muy cuidada.**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

El cortijo está habitado.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(04-08-2011)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.