

Fuente de subida a la CARRERA DEL CABALLO

Cortes de la Frontera, Málaga



Fuente de subida a la Carrera del Caballo (F. Cuesta López, junio 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de subida a la CARRERA DEL CABALLO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Alpargateros**

Municipio: **Cortes de la Frontera**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **277155.946** Y: **4047562.503** Huso: **30** Altitud: **529 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Los Alcornocales, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de Piedras de la Ballesta**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente la podemos encontrar en la subida al Salto del Caballo, al que llegaremos desde Jimena de la Frontera camino de Ubrique, a través de una pista terriza que asciende hasta el cruce de caminos denominado "Salto del Caballo".

Se localiza en la parte derecha del camino, está adosada al terreno y tiene un solo caño que vierte su agua a una pequeña pila cuadrada de una altura considerable.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Refresco de senderistas

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

En la visita (junio 2011) por el caño no salía agua, pero si por el lateral, lo que nos da a entender que la canalización se encuentra rota por algún lugar antes de llegar al caño.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general


Baja


14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(22-08-2011)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.