

# Manantial de la ALAMEDILLA

Estepa, Sevilla



*Manantial de la Alamedilla (L. Sánchez-Díaz, septiembre 2015)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de la ALAMEDILLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Alamedilla**

Municipio: **Estepa**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **336920.903** Y: **4121295.062** Huso: **30** Altitud: **480 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de la Alamedilla**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra y mioceno de Estepa (05.43)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales  
Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de la Cruz**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Para llegar al manantial desde la carretera SE-495 que va desde La Roda de Andalucía a Pedrera tomamos el desvío a La Alamedilla y aproximadamente a 1,5 km a la derecha encontraremos la caseta que protege al manantial. Se encuentra en un descansadero de la Cañada Real Sevilla - Granada.

Actualmente (septiembre 2015) se encuentra oculta entre zarzas y es imposible llegar hasta la caseta.

El manantial se encuentra casi agotado, debido a unos supuestos sondeos y pozos cercanos. Aunque en los mapas lo sitúan en un margen de la carretera SE-495, concretamente en el margen izquierda sentido Estepa, el afloramiento real está en el margen derecho en una caseta, al lado de la zona rural Alamedilla.

### 5 Instalaciones asociadas

Caseta de captación y protección

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

### 7 Uso del agua

Regadío

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

### 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 12 Valoración general

Baja

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

T. Pérez Fernández (Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V.)

(30-08-2011)

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.