

Ojo de FUENTES NUEVAS

Castril, Granada



Ojo de Fuentes Nuevas (A. Martínez Olmedo, diciembre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Ojo de FUENTES NUEVAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Fuentesnuevas**

Municipio: **Castril**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **512007.000** Y: **4181258.000** Huso: **30** Altitud: **1040 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Fuentesnuevas**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Quesada - Castril (05.02)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de las Disputas-Peña de
Quesada (Sierra de Castril)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

el Ojo de Fuentes Nuevas es una fuente que aparece ocasionalmente al pie del Cerro de las Disputas de Fuentesnuevas, en la cabecera del Arroyo de Fuentesnuevas. La peculiaridad de esta fuente es que solamente aparece tras largos periodos de intensas lluvias, lo que hace pensar que se trata del rebosadero de un acuífero. Este hecho hace que tenga un importante valor etnológico, pues la aparición del Ojo es tenida por los habitantes de la zona (Campo Cebas, Campocámara, Fuentesnuevas y el Almicerán) como un claro indicio de bonanza en las cosechas. Es frecuente que para aludir al buen año de lluvias que ha habido se diga "hasta ha salido el Ojo de Fuentes Nuevas". Cuando aparece suele hacerlo con virulencia, dando lugar a un arroyo de considerable caudal.

5 Instalaciones asociadas

Lavadero

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

Medio ambiental

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Posee un antiguo lavadero para el servicio de las cortijadas próximas, hoy fuera de uso.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Este nacimiento daba servicio a una serie de cortijadas próximas, por lo que era (y es) muy apreciado por los lugareños.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general


Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Martínez Olmedo

(14-09-2011)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.