

Surgencia del CORTIJO DE BELTRÁN

Montecorto, Málaga



Surgencia del Cortijo de Beltrán (S. Rodríguez, septiembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Surgencia del CORTIJO DE BELTRÁN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Beltrán**

Municipio: **Montecorto**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **293307.499** Y: **4077423.625** Huso: **30** Altitud: **409 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Esta surgencia se localiza dentro de la propiedad privada del Cortijo de Beltrán a unos 100 m más arriba del cortijo. El acceso lo tiene por la carretera de Sevilla pasada la entrada a la pedanía de Montecorto y a unos 400 m del cruce para Grazalema y Zahara de la Sierra.

Esta surgencia es de poco caudal en verano, aunque aumenta en invierno no estando bien recogidas las aguas para el consumo del ganado de dicho cortijo.

5 Instalaciones asociadas

Arqueta de protección

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco

(21-09-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.