

Fuente de MIGUEL

Villarrodriego, Jaén



Fuente de Miguel (D. Oya Muñoz, septiembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de MIGUEL**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Miguel**

Municipio: **Villarrodriego**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **533845.373** Y: **4257389.535** Huso: **30** Altitud: **938 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **No origina**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 (Zec: Cuencas del Rumblar, Guadalen y Guadalmena)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Monte Dehesa de Onsares**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

En la aldea de Onsares (Villarrodriego) aparecen numerosos cortijos en su parte superior. Uno de ellos, el Cortijo de Miguel, contaba con una pequeña fuente situada en el viejo camino de la sierra, que comunicaba dichas cortijadas con el pueblo de Villarrodriego. Entre generosas nogueras y golosas higueras, a pie de hortales serranos, generaba esta fuente una amplia red de acequias, hoy ya prácticamente desaparecidas debido al cambio de usos de las aguas de la misma. Tan sólo la leyenda que se cuenta de la fuente por aquellos lugares, es la que mantiene viva la memoria de la Fuente de Miguel.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general


Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. A. Robles y R. García (Agentes de Medio Ambiente); D. Oya Muñoz
(29-09-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.