

Fuente del CAÑITO

Cazalla de la Sierra, Sevilla



Fuente del Cañito y Fuente Nueva (Grupo de voluntariado ambiental-Cazalla de la Sierra, junio 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CAÑITO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Cazalla de la Sierra**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **257291.311** Y: **4202113.392** Huso: **30** Altitud: **597 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Huesna**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Morena**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas magmáticas (graníticas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra en la zona Oeste de la ciudad, en el Barrio Nuevo creado a mediados del siglo XVIII. Está cercana a la plaza de la Fuente Nueva con forma cuadrangular y altozanos en dos de sus laterales. El pozo de esta plaza a donde va el sobrante de la fuente principal del Cañito, dispone de una bomba manual para su extracción, pero su agua no debe beberse, se utiliza para baldeo y riego de plantas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Pozo con bomba manual

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Uso doméstico, riego jardines.....

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Posee cerámica indicativa de uso ganadero y no potabilizada. A escasos metros por encima hay una placita con bancos y árboles. Mas abajo está la reseñada plaza de la Fuente Nueva.**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Comentan los mayores que antes de la Guerra Civil, había en el barrio una moza que de madrugada en estado sonámbulo iba a por agua con un cantaro en el costado, y que su novio estaba al cuidado de que pudiera tener

algun percance.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**


13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

Grupo de voluntariado ambiental-Cazalla de la Sierra
(14-10-2011)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.