

Pilar de HAZA ANGOSTA

Ronda, Málaga



Pilar de Haza Angosta (S. Rodríguez, octubre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de HAZA ANGOSTA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Frontones**

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **306436.47** Y: **4075315.459** Huso: **30** Altitud: **805 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Depresión de Ronda (060.042)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Este pilar se encuentra en la finca privada del mismo nombre junto a las antiguas ruinas del cortijo. A parte del pilar existente hay una alberca y una caseta que protege el chorro de agua antes de salir al pilar, todo ello en un estado de total abandono. El caudal de agua se seca prácticamente cuando llega el estio brotando nuevamente cuando llegan las primeras aguas otoñales, pero siendo de pobre caudal. El nacimiento del agua se encuentra a unos 20 m. más arriba del pilar.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Abrevadero de abejas

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco

(02-11-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.