

Fuente del CORTIJO DE LOS ALARCONES

Baena, Córdoba



Fuente del Cortijo de los Alarcones, detalle de la pila (F. Cuesta López, noviembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO DE LOS ALARCONES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de los Alarcones**

Municipio: **Baena**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **381376.019** Y: **4159482.197** Huso: **30** Altitud: **560 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Margas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Desde Baena tomaremos la carretera CO-6202 para desvirarnos a la izquierda por el camino denominado de Metedores. Unos kilómetros más adelante, al cruzar el puente sobre el arroyo Villanueva, tomaremos a la izquierda para subir a una cortijo en ruinas, en el patio de dicho cortijo encontraremos la fuente.

Presenta un ancho caño metálico que vierte su agua a una especie de abrevadero rectangular adosado a una de la paredes del patio del cortijo. El agua se vierte a una arqueta que se encuentra fuera del patio y se vierte al arroyo cercano.

Según añade F. J. Navarro se agota excepcionalmente, tan solo en épocas de sequía ha dejado de llegar el agua.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

El cortijo donde se encuentra está en un lamentable estado de abandono. Pudiendose producir su derrumbe en fechas cercanas.

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general


Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(20-11-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.