

Fuente de PANFALTO

Alanís de la Sierra, Sevilla



Fuente de Panfalto (L. F. Espinola Guzmán, julio 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de PANFALTO**

Otros nombres conocidos: **Fuente del Chaparrillo**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Barriales Bajos**

Municipio: **Alanís de la Sierra**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **259477.591** Y: **4214022.252** Huso: **30** Altitud: **629 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Viar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Vierte sus aguas a la ribera de Benalija**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Morena**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente se encuentra a 2 km al Oeste de Alanís. A ella se llega saliendo hacia Guadalcanal por la A-433. A 1,5 km sale un carril a la izquierda de la carretera que baja hasta la Rivera de Benalija. Un poco antes y a la izquierda arranca la Cañada Real de las Merinas. Siguiendo este cordel llegaremos a la fuente tras caminar unos 400 m. Esta fuente se encuentra situada en una fresca sombra de álamos y chopos.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **El agua brota de la pared de un pilar por un abundante caño que al llenarse vierte a otra alberquita más pequeña. Esta vierte al camino y de allí forma un corto arroyo hasta la rivera de Benalija.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Usos inadecuados y/o desordenados (Animales)

11 Otra información

Por encontrarse en plena Cañada de las Merinas, esta fuente y sus alrededores constituyen un lugar idóneo para el descanso de senderistas y ciclistas.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

L. F. Espínola Guzmán

(11-11-2011)

15 Mapas de localización



Fuente junto al camino, al fondo encharcamiento de surgencias difusas (A. Ventas, noviembre 2024)



Fuente junto al camino (A. Ventas, noviembre 2024)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.