Fuente de la SARTÉN

Alanís de la Sierra, Sevilla

Fuente de la Sartén (L. F. Espínola Guzmán, noviembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la SARTÉN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Carretera de Malcocinado**

Municipio: **Alanís de la Sierra**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **259744.601** Y: **4215593.026** Huso: **30** Altitud: **638 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Viar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Rivera de Benalija**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Morena**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Saliendo de Alanís en sentido Oeste por la A-433. A 3 km abandonamos esa carretera para tomar la que a la derecha sale en sentido Malcocinado (Badajoz). Cuando hemos caminado por ella unos 200 m. hay una escalera a mano izquierda por la que se puede descender hasta la fuente que, si no han cambiado las cosas, seguirá en medio de una enorme mancha de zarzas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Medio ambiental

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **A la fuente se accede a través de una escalera de terrazo y un pequeño sendero entre maleza. Consta de una alberquita de hormigón con forma circular de 50 cm. de diámetro y unos 40 cm. de profundidad. Un canalillo de 30 cm., también de hormigón, que vacía el agua hasta un hueco en el suelo que conduce hasta la Rivera de Benalija**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos
Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

Su nombre lo debe a su forma.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

L. F. Espínola Guzmán

(13-11-2011)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.