

Fuente de la MIMBRE

Algatocín, Málaga



Fuente de la Mimbres (S. Rodríguez, noviembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la MIMBRE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Pajones**

Municipio: **Algatocín**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **294064.125** Y: **4049504.412** Huso: **30** Altitud: **679 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente pública se localiza bajando 2,5 km. por la carretera A-373 que desde el Puerto del Espino nos conduce a la Estación de Cortes de la Frontera y a otras aldeas como Salitre, Siete Pilas, Las Canchas, etc. En dicho punto de la carretera observamos una parada de autobus a nuestra izquierda. Tomar el carril de la izquierda junto a la parada y a unos 50 m. más adelante otra vez giramos a nuestra izquierda. A unos 250 m. de bajada podemos observar la fuente a nuestra izquierda. La fuente se encuentra en un estado de total abandono, donde podemos observar el caudal del agua del nacimiento de la fuente que pasa justo por delante de ella, pero sin estar canalizada hasta la fuente.

La fuente tiene 2 abrevaderos y un banco para sentarse.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **Un banco para sentarse.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y R. Orozco

(15-11-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.