

Charco HONDO

Alájar, Huelva



Chorro del tubo que se ha insertado en el manantial vertiendo a la poza o charca. Foto de julio de 2011.

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Charco HONDO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Alájar**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **706242.413** Y: **4192686.902** Huso: **29** Altitud: **417 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Odiel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Rivera Chica**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de la Giralda**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se sitúa en el camino (hoy asfaltado) que va desde Alájar a la ermita de San Bartolomé, en el km. 3 aproximadamente. El acceso a la fuente es sencillo, se localiza prácticamente entre la unión de los barrancos de Aguafría y de los Madroñeros (éste ya se une unos metros más abajo de la fuente) y generan la Rivera Chica desde este lugar. Unas escaleras permiten una bajada cómoda al barranco, la fuente se encuentra al otro lado del cauce y se visualiza desde la propia carretera.

El agua del manantial, forma la charca del mismo nombre. Lugar de baño en la tradicional romería de San Bartolomé el penúltimo fin de semana de agosto.

A. Ventas añade que en visita realizada en junio de 2018, se observa cambios sustanciales en la fuente. El manantial, cuya agua era recogida en un tubo de PVC para dirigirlo a Charco Hondo, ha sido cerrado. Una caseta de piedras, techada, con un par orificios de respiradero, y cerrada con una pequeña puerta metálica protege el manantial. El tubo ha sido soterrado y, en su boca, se ha construido con piedras un rudimentario frontal del que apenas sobresale 1 cm de caño. El citado frontal descansa sobre una pared empedrada que hace de suelo en la zona, bajo la cual discurre el tubo. También se ha empedrado la zona donde cae el agua, de forma que ésta no cae directamente a Charco Hondo, lo hace sobre el empedrado y de ahí cae al arroyo (Charco Hondo).

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. L. González

(29-11-2011)

14 Mapas de localización



Manantial de Charco Hondo, actualmente encasetado y cerrado (A. Ventas. junio 2018)



Vista de la fuente de Charco Hondo desde las escaleras de acceso (A. Ventas. junio 2018)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.