

# Fuente de la REINA

Cazorla, Jaén



*Fuente de la Reina (A. Benavente Navarro, marzo 2009)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la REINA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Arroyo de Valdeazores**

Municipio: **Cazorla**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **514708.706** Y: **4199571.239** Huso: **30** Altitud: **1460 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **El Tranco**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Valdeazores (Río Borosa)**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Quesada- Castril (05.02)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Cazorla**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

El manantial se halla en la margen derecha del arroyo de Valdeazores, antes de llegar a la laguna del mismo nombre, a la izquierda de la pista (cerrada por cadena) que baja a la laguna desde Collado Bermejo. Se puede considerar el nacimiento del río Borosa, si bien llega a secarse de forma excepcional. Cerca tenemos el nacimiento de Aguas Negras, de mayor caudal y aguas permanentes, que algunos consideran el nacimiento de este río.

### 5 Instalaciones asociadas

Ninguna

### 6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

### 7 Uso del agua

Sin uso

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Muy bueno

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Usos inadecuados y/o desordenados (Arrojo de basura por visitantes en algunas ocasiones)

### 11 Otra información

Es la fuente del río Borosa y se ha mantenido en perfecto estado sin que sea conocida por el gran público, su difícil acceso le hace que se mantenga en perfecto estado. Se debe emplear todos los esfuerzos para que siga así.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración general


**Media**


## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Benavente Navarro**

**(07-12-2011)**

## 15 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.