

Fuente del CORTIJO JAVIER

Yunquera, Málaga



Fuente del Cortijo Javier (A. Vela Torres, diciembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO JAVIER**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Yunquera**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **327033.293** Y: **4070261.091** Huso: **30** Altitud: **640 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Las Nieves - Prieta (060.046)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Sierra de las Nieves y su entorno)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro del Peral**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Ubicado en la ladera oriental del Cerro del Peral, separado de la carretera que une las poblaciones de Yunquera y El Burgo por una profunda cañada, el Cortijo Javier es el nombre que recibe una pequeña agrupación de edificios dedicados a viviendas y almacenes, rodeados por olivos y unos pocos nogales. Es precisamente debajo de uno de éstos donde brotaba originariamente el manantial pero las necesidades obligaron a abancalar el terreno, enterrar la surgencia y captar el caudal para conducirlo a una cercana arqueta; aquí arranca una canalización que lleva el agua a unos 15 m. más abajo, en concreto a una pileta de pequeñas dimensiones, apenas medio metro de longitud por 40 cm. de ancho. De esta última sale otra tubería subterránea que, en apariencia, se dirige a una cercana alberca que, al día de hoy, está medio arruinada y completamente seca; esta circunstancia hace pensar que el agua se pierde en algún punto de este corto trayecto o, también es posible, que sea desviada a unas terrazas con olivos existentes en la ladera de la cañada.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Media


13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y J. López Rivas

(12-12-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.