Manantial de la HERRADURA

Segura de la Sierra, Jaén

Fuente de la Herradura (J. de D. Morcillo, agosto 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de la HERRADURA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Morringa**

Municipio: **Segura de la Sierra**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **533835.355** Y: **4232850.775** Huso: **30** Altitud: **1173 m**

Nombre de la cuenca: **Segura**

Nombre de la subcuenca: **Alto Segura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura (070.017)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Loma del Mirandante**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Nacimiento a cauce (surgencia puntual o difusa en ríos y arroyos)

4 Descripción

Desde la Morringa y, siguiendo el camino hacia Río Madera, nos encontramos con el Manantial de la Herradura, que está abandonado y destrozado; cuentan los paisanos que era un lugar donde el ganado

abrevaba y se recogía agua para beber; hoy día sin embargo, lo encontramos en un estado lamentable.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (animal)
Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. de D. Morcillo Puga

(12-12-2011)

14 Mapas de localización



ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.