Fuente del CORTIJO DEL QUEMADO

Valdepeñas de Jaén, Jaén

Fuente del cortijo del Quemao (M. J. Madrid, diciembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO DEL QUEMADO**

Otros nombres conocidos: **Fuente del cortijo del Médico**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Valdepeñas de Jaén**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **432409.048** Y: **4156033.372** Huso: **30** Altitud: **1295 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo Despeñaburros**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Montes Orientales-Sector Norte (05.28)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente se encuentra realizando una ruta de senderismo que parte de Valdepeñas de Jaén y va en dirección del puerto de Las Coberteras, luego hacia el cruce de Pitillos, para seguir hacia el puerto de Navalayegua, rodeando el cerro de Altomiro y pasando por el cortijo de Carboneros y el siguiente es el del Quemado. Se encuentra entre dos cortijos, el del Quemado y del Médico, aunque más cerca de este último.

La fuente tiene un abrevadero que lo forman tres pilillas y una alberca. El agua alimenta el arroyo Despeñaburros.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío
Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

M. A. Martos en visita realizada el 23 de marzo de 2023 añade a la ficha que se encuentra prácticamente seca. Únicamente se ve un leve chorrillo de agua, unos metros más arriba, en el nacimiento, pero al estar intubada, el agua no llega a la fuente.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino Léon y M. J. Madrid García (Grupo Ecologista ABRA)

(10-12-2011)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.