

Manantial de LA CABAÑUELA III

Hornos, Jaén



Sumidero del Arroyo del Manantial de La Cabañuela III (L. Cano Cavanillas, diciembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de LA CABAÑUELA III**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Enclave Bujaraiza**

Municipio: **Hornos**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **515994.513** Y: **4218919.711** Huso: **30** Altitud: **984 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **El Tranco**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de las Lagunillas (Sierra de Cazorla)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza junto a la aldea abandonada de La Cabañuela. Se trata de uno de los manantiales que se originan en el contacto de los estratos calizos con una estrecha capa de margas que recorre todo este sector de la sierra de Las Lagunillas. Este manantial da lugar a un arroyo muy curioso pues apenas llega a circular 130 m antes de desaparecer en un sumidero, justo cuando acaba la capa de margas y vuelven a aflorar las calizas. Es muy probable que el agua que entra en este sumidero sea parte de la que surge en el manantial del Royo de la Merera pues se encuentra bastante próximo. Este manantial puede agotarse en época de estiaje.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: ---

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(02-01-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.