

Fuente de los CINCO PILONES

Córdoba, Córdoba



Fuente de los Cinco Pilones, vista lateral (F. Cuesta López, enero 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los CINCO PILONES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **331770.729** Y: **4193488.113** Huso: **30** Altitud: **140 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadalmellato al Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aluvial del Guadalquivir-curso medio (05.46)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra cerca del canal del Guadalquivir, pasada la finca de la Jarilla, para llegar a ella tendremos que atravesar una cancela cerrada con un cartel de "ganado bravo". La puerta presenta una apertura para el caminante muy estrecha. Una vez atravesada nos dirigiremos hasta el arroyo cercano de aguas intermitentes, y tomaremos hasta la espesura del monte, allí a los pies de lo que parece un camino muy antiguo y a los pies de un algarrobo más que centenario encontramos la fuente.

Presenta una alcuba muy deteriorada, y dos pilas labradas en roca, si alguna vez tuvo cinco como dice su nombre han desaparecido. La alcuba tiene agua pero el deterioro de las pilas hace que esta no precipite sobre ellas, lo hace sobre el terreno, presentándose todo encharcado.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alcubilla de protección

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Usos inadecuados y/o desordenados (Paso de ganadería por sus alrededores)

11 Otra información

En su visita en enero de 2012, la zona estaba muy deteriorada por el paso de ganado en busca de agua.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja


14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(05-01-2012)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.