Surgencia del CORTIJO DE BELTRÁN II

Montecorto, Málaga

Surgencia del Cortijo Beltran II (S. Rodríguez, noviembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Surgencia del CORTIJO DE BELTRÁN II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Beltrán**

Municipio: **Montecorto**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **293141.497** Y: **4077275.624** Huso: **30** Altitud: **396 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Lagarín**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Esta surgencia de agua se localiza dentro de la propiedad privada del Cortijo de Beltrán a unos 200 m. al oeste de dicho cortijo y a unos 30 m. de distancia de la carretera de Ronda - Sevilla. El acceso lo tiene por dicha carretera pasando la entrada a la pedanía de Montecorto y a unos 400 m. del cruce para Grazalema y Zahara de la Sierra.

Esta surgencia tiene poco caudal en verano, aunque aumenta en invierno, no estando bien recogidas las aguas en un pequeño abrevadero realizado con ladrillos para el consumo del ganado de dicho cortijo.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco

(05-01-2012)

14 Mapas de localización



ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.