

Fuente de la HUERTA DE LA CANA

Brenes, Sevilla



Detalle de la pequeña alberca de hormigón con las muescas para las compuertas (D. Cabello Moreno, enero 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la HUERTA DE LA CANA**

Otros nombres conocidos: **Fuente de la Huerta de Abajo**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Cigüeña**

Municipio: **Brenes**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **245721.945** Y: **4159535.471** Huso: **30** Altitud: **16 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Corbones al Guadaira**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo Cascajo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sevilla-Carmona (05.47)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Aluvial del Guadalquivir**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La Fuente de la Huerta de la cana o de Abajo se localiza en una huerta de naranjos colindante con la urbanización de La Cigüeña. Surge a los pies de una terraza aluvial, muy cerca del cauce del Arroyo Cascajo, al que vierte sus aguas.

Utilizada habitualmente para el riego, presenta una pequeña alberca que recoge el agua y que permite dirigir el caudal hacia las gomas de riego mediante dos compuertas.

La existencia de este manantial es poco conocida por la población y la progresiva desaparición de las huertas por la urbanización de la zona, hace que el uso agrícola del agua haya disminuido igualmente.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (productos fitosanitarios))

Futura urbanización de la zona

11 Otra información

En el pasado, los jóvenes de las barriadas cercanas se refrescaban con el agua de este manantial después de jugar en un campo de fútbol próximo, ya desaparecido.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

D. Cabello Moreno

(20-01-2012)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.