

Manantial de ARJONA

Coín, Málaga



Manantial de Arjona (A. Vela Torres, noviembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de ARJONA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Huertas Viejas**

Municipio: **Coín**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **343665.205** Y: **4057925.838** Huso: **30** Altitud: **250 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Bajo Guadalhorce (060.037)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se describe en la presente ficha un sencillo manantial poseedor de un caudal que se podría considerar insignificante pero que, a pesar de ello, es captado y aprovechado para el riego de algunas huertas de los alrededores. El agua brota en una parcela de propiedad privada a la que se puede acceder sin problemas por carecer de vallado. El nacimiento se encuentra al pie de un grupo de limoneros y no tiene ningún tipo de instalación asociada a diferencia de otros nacimientos existentes en los alrededores; únicamente una zanja conduce el agua hacia un pequeño depósito desde el que parte la tubería que la distribuye. La falta de mantenimiento se nota en la abundante maleza que cubre toda la zona. Este punto de agua se localiza en la parte alta del partido de Huertas Viejas, a una distancia equidistante de las fuentes de Juan Arjona y de Millán y a pocos metros del aljibe que se abastece de la primera de las mencionadas.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(30-01-2012)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.