

FUENTE ATABE

Casares, Málaga



Fuente Atabe (S. Rodríguez Domínguez, enero 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **FUENTE ATABE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Carretera Gaucín-Manilva Km. 13**

Municipio: **Casares**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **294610.711** Y: **4035447.665** Huso: **30** Altitud: **320 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de la Pelliscosa**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Cuando circulamos por la carretera Gaucín-Manilva (A-377) con dirección a la costa, una vez pasado el cruce de Casares a unos 600 m. más adelante y justo en el P.K. 13 de dicha carretera, sale un camino terrizo a nuestra derecha que nos conduce a la propiedad privada del "Cortijo de la Pelliscosa". Tomamos dicho camino, el cual se desconoce si es público o privado, unos 100 m. más adelante hasta que nos encontramos con el abrevadero a pie de pista y justo por delante de una torreta de electricidad que nos sirve de referencia para su localización.

Esta fuente es de pobre caudal. En el momento de su visita el abrevadero asociado, de unos 5 m de largo, se encontraba vacío.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **NS/NC**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y R. Orozco

(31-01-2012)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.