

Surgencia del CORTIJO DEL CAPITÁN

Ronda, Málaga



Surgencia del Cortijo del Capitán (S. Rodríguez, febrero 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Surgencia del CORTIJO DEL CAPITÁN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo del Capitán**

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **313200.404** Y: **4069435.262** Huso: **30** Altitud: **950 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Sierra de las Nieves y su entorno)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Los Peñoncillos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Esta surgencia de agua se encuentra dentro de la propiedad privada del Cortijo del Capitán. Partiendo del Pilar de Coca, de donde también parte la "Vía Verde Puerta de Marbella", tenemos que tomar el camino ascendente que es público hasta dicha propiedad y que se encuentra a unos 2 Km. Allí podemos observar un pozo con tres pilas labradas en piedra, una alberca y un abrevadero, todo ello en un lamentable estado de abandono. El ganado bebe en una bañera a modo de abrevadero.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**
Uso público actual: **NS/NC**
Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---
Minero/Medicinal: ---
Paisajístico/Pintoresco: ---
Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco

(22-02-2012)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.