

Fuente de LOS CAJILONES II

Yunquera, Málaga



Fuente de Los Cajilones II (A. Vela Torres, enero 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de LOS CAJILONES II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Cerrillares**

Municipio: **Yunquera**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **330715.259** Y: **4066756.015** Huso: **30** Altitud: **460 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Las Nieves - Prieta (060.046)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Sierra de las Nieves y su entorno)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Peridotitas y serpentinitas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

El acceso se realiza desde Yunquera, el núcleo urbano más cercano, por la que carretera que se dirige a Alozaina; al cabo de 3 km., un poco antes de Jorox, se toma un carril terrizo que desciende hasta el río del Plano, cuyo nacimiento se encuentra en el manantial del mismo nombre, a las afueras de Yunquera. De este carril sólo hay que recorrer 800 m. para alcanzar nuestro destino: una casa de campo que se levanta a la izquierda del camino; desde ella hay que bajar a las albercas ubicadas en el fondo de la cañada. Advertimos de que estamos en una finca de propiedad privada y es imprescindible pedir permiso si deseamos pasar.

El manantial brota junto a la más antigua de las dos albercas, que almacenan los caudales procedentes tanto del presente nacimiento como el de la cercana Fuente de los Cajilones I. El resume ocupa una considerable extensión de la margen derecha de la cañada ya que desde el manantial citado anteriormente hasta algo más abajo de las albercas, toda la ladera está mojada; sin embargo, la constante humedad ha ablandado el terreno y ha provocado el desprendimiento de una pequeña parte, la que está compuesta de material más terroso, y la formación de algunos surcos y hendiduras que canalizan el flujo hídrico hasta la alberca; es ésta vierte por la esquina contraria por la que lo hace la acequia procedente de la ya citada Cajilones I.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y J. López Rivas

(28-01-2012)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.