

Fuente EL CERREJÓN

Valverde del Camino, Huelva



Fuente del Cerrejón (www.valverdeverde.com, 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente EL CERREJÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Las Adelfillas**

Municipio: **Valverde del Camino**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **698266.569** Y: **4162283.12** Huso: **29** Altitud: **265 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Odiel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en el paraje de Las Adelfillas. Para llegar a la fuente nos dirigimos a la "Casa Dirección" hacia Zalamea La Real. Tomamos la primera salida hacia la izquierda y entramos en un camino. A unos 200 m giramos a la derecha, continuando la pista que baja a la cañada situada entre la N-435 y el Monte Lucía. Según vamos bajando, en la segunda vaguada a la izquierda encontramos la fuente entre zarzales. Estamos situados en la falda de la montaña, al pie de la segunda vaguada (que queda en el lado izquierdo). En este momento, comenzamos a subir por el lado izquierdo de la vaguada, y a unos 40 m encontramos un pequeño pasillo entre zarzas y en forma de "L" que nos lleva a la fuente.

La fuente es un pequeño brocal de forma rectangular en piedra natural, aunque es difícil de apreciar en su conjunto por el matorral que la oculta.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las siguientes mejoras:

- Señalización adecuada de la fuente.
- Desbroce de la zona anexa a la fuente.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

www.valverdeverde.com
(29-02-2012)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.