

Fuente de BAJOHONDO

Valverde del Camino, Huelva



Fuente de Bajohondo (www.valverdeverde.com, 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de BAJOHONDO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Bajohondo**

Municipio: **Valverde del Camino**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **699460.221** Y: **4161436.011** Huso: **29** Altitud: **249 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Tinto**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Aproximadamente a 1 km de distancia del núcleo urbano (detrás del cementerio), tomando la carretera que lleva al pantano "Los Silillos". La fuente se encuentra ubicada en el paraje denominado "Bajohondo" o "Valdehondo", al margen izquierdo de la carretera en dirección al embalse. En las proximidades de la misma pasa un arroyo que lleva el nombre de dicho paraje.

La fuente está constituida por un pequeño brocal de ladrillos de barro y piedra semienterrado. Actualmente se encuentra en mal estado o deteriorado por falta de material.

Como podemos observar en las imágenes la zona se encuentra actualmente muy degradada, la estructura original de la fuente está totalmente perdida, existiendo alrededor de la misma mucha maleza y gran abundancia de basura.

El acceso a la fuente se realiza a través de un sendero de 25 m fácilmente transitable a pie.

5 Instalaciones asociadas

Alcubilla de protección.

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias

las siguientes mejoras:

- Reconstrucción de la fuente.
- Desbroce del matorral de los alrededores.
- Señalización de la fuente.

"Conoce Tus Fuentes desea agradecer el trabajo realizado por el Taller de Empleo Verde, dirigido por Jesús Villadeamigo, cuyo trabajo ha servido para realizar esta ficha, y también la colaboración de Francisco Márquez Gómez y José Manuel Hidalgo Fera que han aportado las coordenadas que no estaban indicadas".

Parte de la información de la ficha ha sido obtenida de :

<https://www.valverdedelcamino.es/repositorio/valverdeverde/hidrologia/fuentes.pdf>

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

www.valverdeverde.com

(29-02-2012)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.