

Fuente EL ÁLAMO

Valverde del Camino, Huelva



Fuente El Álamo (www.valverdeverde.com, 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente EL ÁLAMO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Campanario**

Municipio: **Valverde del Camino**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **691770.762** Y: **4156328.643** Huso: **29** Altitud: **165 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Odiel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en el paraje de Campanario. Partiendo desde la carretera Los Pinos- Sotiel dirección al dique de Campanario, cogeremos el antiguo ramal ferroviario Mina de Campanario – El Cuervo, que seguimos durante 3,5 km hasta la Casa de las Colmenas. Desde allí tomaremos el camino de la izquierda en dirección Suroeste, y tras una bajada de varias curvas y a unos 600 m, antes de llegar a la siguiente bifurcación a la izquierda, encontraremos la fuente semitapada por maleza a unos 5 m del carril.

La fuente mana a partir de una estructura artificial de ladrillo visto semiderruida, de la cual aún se observa parte de sus laterales y cúpula. Su interior prácticamente se encuentra soterrado careciendo de agua y por el exterior la fuente está rodeada de juncos y maleza.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las siguientes mejoras:

- Señalización de la fuente.

- Rehabilitación con ladrillos vistos de arcilla.
- Mantenimiento frecuente, retirando tanto la tierra que se encuentra en el interior como la maleza que oculta la abertura de la fuente

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

www.valverdeverde.com

(01-03-2012)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.