

Mina de los FRAILES

Villacarrillo, Jaén



Mina de los Frailes (T. Pérez Fernández, enero 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de los FRAILES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Villacarrillo**

Municipio: **Villacarrillo**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **493913.754** Y: **4219893.281** Huso: **30** Altitud: **760 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Ubeda (05.23)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Esta Mina de agua es uno de los manantiales más antiguos conocidos del municipio de Villacarrillo. Ya los monjes franciscanos en el siglo XVII lo nombraban.

De esta mina, se canalizó el agua hasta la Fuente de los Caños y la Fuente de la Guijarra de nuestra localidad, pero la mina hasta primeros del 2012, no había sido investigada y explorada. El Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) ha explorado esta Mina y en estos momentos se están haciendo varias investigaciones subterráneas en su interior.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Para la visita de esta mina es aconsejable en primer lugar no entrar, ya que en los primeros metros las paredes y el techo están en mal estado y debe irse a rastras. Aconsejamos desde el G.E.V. no entrar a dicha cavidad artificial.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general


Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

T. Pérez Fernández (Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V.)
(02-03-2012)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.